


Data raportu 2013.01.21

Firma "Nazwa firmy" Sp. z o.o.
Adres ...
 ...

Klient PPHU xxxx
Adres siedziby ul. Słoneczna 3, 53-317
 Dolina Cienia

Osoba wykonująca badanie termowizyjne Technik Grzegorz

Osoba kontaktowa




Parametry obrazu i obiektu	Komentarze tekstowe
----------------------------	---------------------

Model kamery	FLIR T640
Data obrazu	2013.01.18 08:57:03
Nazwa obrazu	garderoba.jpg
Emisyjność	0,91
Temperatura otoczenia	20,0 °C
Odległość obiektu	3,0 m

Opis

Pomieszczenie garderoby. Brak ciągłości izolacji. Możliwość skraplania pary wodnej. Obniżenie komfortu cieplnego pomieszczenia.




Parametry obrazu i obiektu **Komentarze tekstowe**

Model kamery	FLIR T640
Data obrazu	2013.01.18 08:58:09
Nazwa obrazu	garderoba 2.jpg
Emisyjność	0,91
Temperatura otoczenia	20,0 °C
Odległość obiektu	1,0 m

Opis

Pomieszczenie garderoby. Brak ciągłości izolacji. Możliwość skraplania pary wodnej. Obniżenie komfortu cieplnego.




Parametry obrazu i obiektu

Komentarze tekstowe

Model kamery	FLIR T640
Data obrazu	2013.01.18 08:55:10
Nazwa obrazu	garderoba naroże.jpg
Emisyjność	0,91
Temperatura otoczenia	20,0 °C
Odległość obiektu	1,5 m

Opis

Naroże pomieszczenia garderoby. Brak ciągłości izolacji. Możliwość skraplania pary wodnej. Obniżenie komfortu cieplnego pomieszczenia.



Parametry obrazu i obiektu

Komentarze tekstowe

Model kamery	FLIR T640
Data obrazu	2013.01.18 09:01:00
Nazwa obrazu	IR_0750.jpg
Emisyjność	0,91
Temperatura otoczenia	20,0 °C
Odległość obiektu	3,0 m

Opis

Naroże pomieszczenia "siłowni" za kanapą. Brak ciągłości izolacji. Możliwość skraplania pary wodnej. Obniżenie komfortu cieplnego pomieszczenia.